




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: PALPA_LIMA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Direccion: CERRO LA PLAZA COOP PALPA SECTOR MATUCANA
ID site: LI0928
CRQ: CRQ000000087843

Sticker Año mantenimiento



25/06/2026
11°27'41.935"S 77°06'21.695"W
LI0928 PALPA_LIMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General