




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: HUANCATA
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Dirección: CP HUANCATA
ID site: LI5233
CRQ: CRQ000000088075

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
	N/A		
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
	N/A		N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	