




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: PALPA_LIMA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Dirección: CERRO LA PLAZA COOP PALPA SECTOR MATUCANA
ID site: LI0928
CRQ: CRQ000000087843

Sticker Año mantenimiento



25/06/2026
11°27'41.618"S 77°06'21.593"W
LI0928 PALPA_LIMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



25/06/2026
11°27'41.618"S 77°06'21.593"W
LI0928 PALPA_LIMA

DURANTE



25/06/2026
11°27'41.618"S 77°06'21.593"W
LI0928 PALPA_LIMA

DESPUES



25/06/2026
11°27'41.618"S 77°06'21.593"W
LI0928 PALPA_LIMA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



25/06/2026
11°27'41.618"S 77°06'21.593"W
LI0928 PALPA_LIMA

DURANTE



25/06/2026
11°27'41.618"S 77°06'21.593"W
LI0928 PALPA_LIMA

DESPUES



25/06/2026
11°27'41.618"S 77°06'21.593"W
LI0928 PALPA_LIMA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



25/06/2026
11°27'41.618"S 77°06'21.593"W
LI0928 PALPA_LIMA

DURANTE



25/06/2026
11°27'41.618"S 77°06'21.593"W
LI0928 PALPA_LIMA

DESPUES



25/06/2026
11°27'41.618"S 77°06'21.593"W
LI0928 PALPA_LIMA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos