



## REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

**Nombre de la Estacion:** PALPA\_LIMA  
**Nombre de Localidad:** AUCALLAMA  
**Fecha:** 25/06/2026 - 25/06/2026  
**Dirección:** CERRO LA PLAZA COOP PALPA SECTOR MATUCANA  
**ID site:** LI0928  
**CRQ:** CRQ000000087843

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



### LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1








FOTO 2



FOTO 3



| SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOTO 1                                                                                                                                                  | FOTO 2                                                                                                                                                    | FOTO 3                                                                                                                                                     |
| <br>25/06/2026<br>11°27'41.570"S 77°06'21.539"W<br>LI0928 PALPA, LIMA   | <br>25/06/2026<br>11°27'41.570"S 77°06'21.539"W<br>LI0928 PALPA, LIMA   | <br>25/06/2026<br>11°27'41.956"S 77°06'21.582"W<br>LI0928 PALPA, LIMA   |
| ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| FOTO 1                                                                                                                                                  | FOTO 2                                                                                                                                                    | FOTO 3                                                                                                                                                     |
| <br>25/06/2026<br>11°27'41.576"S 77°06'21.541"W<br>LI0928 PALPA, LIMA   | <br>25/06/2026<br>11°27'41.553"S 77°06'21.542"W<br>LI0928 PALPA, LIMA   | <br>25/06/2026<br>11°27'41.955"S 77°06'21.487"W<br>LI0928 PALPA, LIMA   |
| LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| FOTO 1                                                                                                                                                  | FOTO 2                                                                                                                                                    | FOTO 3                                                                                                                                                     |
| <br>25/06/2026<br>11°27'41.521"S 77°06'21.497"W<br>LI0928 PALPA, LIMA  | <br>25/06/2026<br>11°27'41.575"S 77°06'21.559"W<br>LI0928 PALPA, LIMA  | <br>25/06/2026<br>11°27'41.945"S 77°06'21.375"W<br>LI0928 PALPA, LIMA  |
| LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| FOTO 1                                                                                                                                                  | FOTO 2                                                                                                                                                    | FOTO 3                                                                                                                                                     |
| <br>25/06/2026<br>11°27'41.521"S 77°06'21.497"W<br>LI0928 PALPA, LIMA | <br>25/06/2026<br>11°27'41.553"S 77°06'21.559"W<br>LI0928 PALPA, LIMA | <br>25/06/2026<br>11°27'41.956"S 77°06'21.575"W<br>LI0928 PALPA, LIMA |
| CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| FOTO 1                                                                                                                                                  | FOTO 2                                                                                                                                                    | FOTO 3                                                                                                                                                     |
| <br>25/06/2026<br>11°27'41.911"S 77°06'21.546"W<br>LI0928 PALPA, LIMA | <br>25/06/2026<br>11°27'41.553"S 77°06'21.566"W<br>LI0928 PALPA, LIMA | <br>25/06/2026<br>11°27'41.956"S 77°06'21.575"W<br>LI0928 PALPA, LIMA |

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3




**BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**


**FOTO 1**



**FOTO 2**



**FOTO 3**



**CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE**

**FOTO 1**



**FOTO 2**



**FOTO 3**

