




REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estación: PALPA_LIMA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Dirección: CERRO LA PLAZA COOP PALPA SECTOR MATUCANA
ID site: LI0928
CRQ: CRQ00000087843

Sticker Año mantenimiento




25/06/2026
11°27'41.999"S 77°06'21.261"W
LI0928 PALPA_LIMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE




DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE




DESPUES




CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


ANTES




DURANTE



DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		


VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES	DURANTE	DESPUES
	N/A	N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC