



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: TOMAS
Nombre de Localidad: TOMAS
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO TOMAS
ID site: LI5648
CRQ: CRQ000000088854

Sticker Año mantenimiento




26/06/2026
12°14'11.606"S 75°44'48.324"W
LI5648 TOMAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



26/06/2026
12°14'11.613"S 75°44'48.281"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.630"S 75°44'48.312"W
LI5648 TOMAS


DESPUES



26/06/2026
12°14'11.536"S 75°44'48.309"W
LI5648 TOMAS

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



26/06/2026
12°14'11.672"S 75°44'48.299"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.688"S 75°44'48.406"W
LI5648 TOMAS


DESPUES



26/06/2026
12°14'11.572"S 75°44'48.413"W
LI5648 TOMAS

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




26/06/2026
12°14'11.688"S 75°44'48.312"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.685"S 75°44'48.304"W
LI5648 TOMAS

DESPUES



26/06/2026
12°14'11.508"S 75°44'48.302"W
LI5648 TOMAS



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales