




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: TOMAS
Nombre de Localidad: TOMAS
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO TOMAS
ID site: LI5648
CRQ: CRQ000000088854

Sticker Año mantenimiento



26/06/2026
12°14'11.529"S 75°44'48.223"W
LI5648 TOMAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Carretera Cañete Yauyos, Tomas 15790, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 12°14'11.48964"
Longitud W 75°44'48.24492"
Distancia 8 yd
Fecha 26/6/2026 7:47 a.m.
Altitud 3873 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



26/06/2026
12°14'11.530"S 75°44'48.312"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.530"S 75°44'48.312"W
LI5648 TOMAS

DESPUES



26/06/2026
12°14'11.530"S 75°44'48.312"W
LI5648 TOMAS

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



26/06/2026
12°14'11.530"S 75°44'48.312"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.530"S 75°44'48.312"W
LI5648 TOMAS

DESPUES



26/06/2026
12°14'11.530"S 75°44'48.312"W
LI5648 TOMAS

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



26/06/2026
12°14'11.610"S 75°44'48.312"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.576"S 75°44'48.208"W
LI5648 TOMAS

DESPUES



26/06/2026
12°14'11.599"S 75°44'48.304"W
LI5648 TOMAS



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General