




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: HUARACHIRI
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Dirección: CERRO CHUICOTO
ID site: LI1032
CRQ: CRQ000000088117

Sticker Año mantenimiento




26/06/2026
12°08'17.125"S 76°13'42.734"W
LI032 HUARACHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



26/06/2026
12°08'17.150"S 76°13'42.698"W
LI032 HUARACHIRI

DURANTE



26/06/2026
12°08'17.144"S 76°13'42.810"W
LI032 HUARACHIRI


DESPUES



26/06/2026
12°08'17.165"S 76°13'42.670"W
LI032 HUARACHIRI

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




26/06/2026
12°08'17.228"S 76°13'42.761"W
LI032 HUARACHIRI

DURANTE



26/06/2026
12°08'17.105"S 76°13'42.734"W
LI032 HUARACHIRI


DESPUES



26/06/2026
12°08'17.191"S 76°13'42.808"W
LI032 HUARACHIRI

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




26/06/2026
12°08'17.105"S 76°13'42.734"W
LI032 HUARACHIRI

DURANTE



26/06/2026
12°08'17.105"S 76°13'42.734"W
LI032 HUARACHIRI

DESPUES



26/06/2026
12°08'17.191"S 76°13'42.808"W
LI032 HUARACHIRI



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales