



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CERRO CHUICOTO
ID site: LI1032
CRQ: CRQ000000088117

Sticker Año mantenimiento



26/06/2026
12°09'47.642"S 76°14'33.153"W
LI1032 HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE




DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General