



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: HUMAYA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Dirección: CERRO HUMAYA
ID site: LI1033
CRQ: CRQ000000087847

Sticker Año mantenimiento



26/06/2026
11°05'44.710"S 77°24'34.449"W
LI1033 HUMAYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



26/06/2026
11°05'44.804"S 77°24'34.325"W
LI1033 HUMAYA

DURANTE



26/06/2026
11°05'44.800"S 77°24'34.411"W
LI1033 HUMAYA

DESPUES



26/06/2026
11°05'44.774"S 77°24'34.031"W
LI1033 HUMAYA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



26/06/2026
11°05'44.709"S 77°24'34.325"W
LI1033 HUMAYA

DURANTE



26/06/2026
11°05'44.711"S 77°24'34.411"W
LI1033 HUMAYA

DESPUES



26/06/2026
11°05'44.712"S 77°24'34.031"W
LI1033 HUMAYA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



26/06/2026
11°05'44.204"S 77°24'34.449"W
LI1033 HUMAYA

DURANTE



26/06/2026
11°05'44.679"S 77°24'34.466"W
LI1033 HUMAYA

DESPUES



26/06/2026
11°05'44.781"S 77°24'34.393"W
LI1033 HUMAYA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC