




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: LLAMAHUACA
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO LLAMAHUACA
ID site: LI5657
CRQ: CRQ000000087777

Sticker Año mantenimiento




26/06/2026
10°51'47.125"S 77°33'34.195"W
LI5657 LLAMAHUACA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



26/06/2026
10°51'47.125"S 77°33'34.195"W
LI5657 LLAMAHUACA

DURANTE



26/06/2026
10°51'47.125"S 77°33'34.195"W
LI5657 LLAMAHUACA


DESPUES



26/06/2026
10°51'47.125"S 77°33'34.195"W
LI5657 LLAMAHUACA


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




26/06/2026
10°51'47.125"S 77°33'34.195"W
LI5657 LLAMAHUACA

DURANTE



26/06/2026
10°51'47.125"S 77°33'34.195"W
LI5657 LLAMAHUACA


DESPUES



26/06/2026
10°51'47.125"S 77°33'34.195"W
LI5657 LLAMAHUACA


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




26/06/2026
10°51'47.125"S 77°33'34.195"W
LI5657 LLAMAHUACA

DURANTE



26/06/2026
10°51'47.125"S 77°33'34.195"W
LI5657 LLAMAHUACA

DESPUES



26/06/2026
10°51'47.125"S 77°33'34.195"W
LI5657 LLAMAHUACA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos