




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUMAYA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CERRO HUMAYA
ID site: LI1033
CRQ: CRQ000000087847

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/06/2026 11°05'39.915"S 77°24'40.649"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'39.915"S 77°24'40.649"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'39.874"S 77°24'40.551"W LI1033 HUMAYA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/06/2026 11°05'39.915"S 77°24'40.573"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'39.915"S 77°24'40.547"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'39.874"S 77°24'40.551"W LI1033 HUMAYA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/06/2026 11°05'39.915"S 77°24'40.573"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'39.915"S 77°24'40.547"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'39.905"S 77°24'40.530"W LI1033 HUMAYA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/06/2026 11°05'39.827"S 77°24'40.596"W LI1033 HUMAYA	 26/06/2026 11°05'39.835"S 77°24'40.548"W LI1033 HUMAYA	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

