



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estación: HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Dirección: CERRO CHUICOTO
ID site: LI1032
CRQ: CRQ000000088117

Sticker Año mantenimiento



26/06/2026
12°09'47.646"S 76°14'33.214"W
LI1032 HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Lima 117, Huarochiri 15635, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°8'17.16576"
Longitud
W 76°13'42.7404"
Distancia
7914 m
Fecha
26/06/26 8:32 a. m.
Altitud
3037 m a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



26/06/2026
12°09'47.646"S 76°14'33.214"W
LI1032 HUAROCHIRI

DURANTE



26/06/2026
12°09'47.646"S 76°14'33.214"W
LI1032 HUAROCHIRI

DESPUES



26/06/2026
12°09'47.646"S 76°14'33.214"W
LI1032 HUAROCHIRI

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



26/06/2026
12°09'47.646"S 76°14'33.214"W
LI1032 HUAROCHIRI

DURANTE



26/06/2026
12°09'47.646"S 76°14'33.214"W
LI1032 HUAROCHIRI

DESPUES



26/06/2026
12°09'47.646"S 76°14'33.214"W
LI1032 HUAROCHIRI


PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



26/06/2026
12°09'47.646"S 76°14'33.214"W
LI1032 HUAROCHIRI

DURANTE



26/06/2026
12°09'47.646"S 76°14'33.214"W
LI1032 HUAROCHIRI

DESPUES



26/06/2026
12°09'47.646"S 76°14'33.214"W
LI1032 HUAROCHIRI

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general