



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: LLAMAHUACA  
Nombre de Localidad: SUPE  
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026  
Direccion: CENTRO POBLADO LLAMAHUACA  
ID site: LI5657  
CRQ: CRQ000000087777

## Sticker Año mantenimiento



26/06/2026  
10°51'47.330"S 77°33'33.941"W  
LI5657 LLAMAHUACA

## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



## REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

### ANTES



26/06/2026  
10°51'47.330"S 77°33'33.941"W  
LI5657 LLAMAHUACA

### DURANTE



26/06/2026  
10°51'47.330"S 77°33'33.941"W  
LI5657 LLAMAHUACA

### DESPUES



26/06/2026  
10°51'47.330"S 77°33'33.941"W  
LI5657 LLAMAHUACA

## REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

### ANTES



26/06/2026  
10°51'47.330"S 77°33'33.941"W  
LI5657 LLAMAHUACA

### DURANTE



26/06/2026  
10°51'47.330"S 77°33'33.941"W  
LI5657 LLAMAHUACA

### DESPUES



26/06/2026  
10°51'47.330"S 77°33'33.941"W  
LI5657 LLAMAHUACA

## REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

### ANTES



26/06/2026  
10°51'47.330"S 77°33'33.941"W  
LI5657 LLAMAHUACA

### DURANTE



26/06/2026  
10°51'47.330"S 77°33'33.941"W  
LI5657 LLAMAHUACA

### DESPUES



26/06/2026  
10°51'47.330"S 77°33'33.941"W  
LI5657 LLAMAHUACA



| CHECKLIST - OBRA CIVIL      |        |                                                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Obras Civiles               | Estado |                                                      |
| Estado de Puertas y paredes | OK     | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras |
| Concertina                  | OK     | Verificar el estado de la concertina                 |
| Estructura                  | OK     | Verificar el estado de la estructura en general      |
| Limpieza                    | OK     | Limpieza General                                     |