




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LOS LAURELES SUR
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026
Dirección: CP LOS LAURELES SUR
ID site: LI5113
CRQ: CRQ000000089827

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
29/06/2026 11°32'18.342"S 77°16'45.192"W LINDO LOS LAURELES SUR	29/06/2026 11°32'18.337"S 77°16'45.066"W LINDO LOS LAURELES SUR	29/06/2026 11°32'18.303"S 77°16'45.011"W LINDO LOS LAURELES SUR
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
29/06/2026 11°32'18.379"S 77°16'45.388"W LINDO LOS LAURELES SUR	29/06/2026 11°32'18.379"S 77°16'45.000"W LINDO LOS LAURELES SUR	29/06/2026 11°32'18.303"S 77°16'45.011"W LINDO LOS LAURELES SUR
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
29/06/2026 11°32'18.303"S 77°16'45.011"W LINDO LOS LAURELES SUR	29/06/2026 11°32'18.303"S 77°16'45.011"W LINDO LOS LAURELES SUR	29/06/2026 11°32'18.303"S 77°16'45.011"W LINDO LOS LAURELES SUR
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
29/06/2026 11°32'18.304"S 77°16'45.144"W LINDO LOS LAURELES SUR	29/06/2026 11°32'18.304"S 77°16'45.144"W LINDO LOS LAURELES SUR	29/06/2026 11°32'18.304"S 77°16'45.144"W LINDO LOS LAURELES SUR
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
29/06/2026 11°32'18.304"S 77°16'45.144"W LINDO LOS LAURELES SUR	29/06/2026 11°32'18.349"S 77°16'45.111"W LINDO LOS LAURELES SUR	29/06/2026 11°32'18.408"S 77°16'45.108"W LINDO LOS LAURELES SUR

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

