




REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: CALDERA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CALDERA
ID site: LI5329
CRQ: CRQ000000083847

Sticker Año mantenimiento



29/06/2026
11°05'13.251"S 77°27'30.744"W
LI5329 CALDERA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES


ANTES



DURANTE



DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


ANTES



DURANTE




DESPUES




VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO


ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES



DURANTE



DESPUES




MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC