



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

**Nombre de la Estacion:** ALIS  
**Nombre de Localidad:** ALIS  
**Fecha:** 29/06/2026 - 29/06/2026  
**Dirección:** CENTRO POBLADO ALIS  
**ID site:** LI5583  
**CRQ:** CRQ000000092376

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



| PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS              |        | CRITICIDAD | BAJA |
|---------------------------------------------|--------|------------|------|
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     |      |
| N/A                                         | N/A    | N/A        |      |
| PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA |        | CRITICIDAD | BAJA |
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     |      |
|                                             |        |            |      |
| CORCERTINA OXIDADA                          |        | CRITICIDAD | BAJA |
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     |      |
| N/A                                         | N/A    | N/A        |      |

|                                    |                                                                                      |                                  |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| CONCRETO DESPRENDIDO               |                                                                                      | CRITICIDAD                       | BAJA   |
| FOTO 1                             | FOTO 2                                                                               |                                  | FOTO 3 |
| N/A                                | N/A                                                                                  |                                  | N/A    |
| BASES DE TORRES CON FISURAS        |                                                                                      | CRITICIDAD                       | BAJA   |
| FOTO 1                             | FOTO 2                                                                               |                                  | FOTO 3 |
| N/A                                | N/A                                                                                  |                                  | N/A    |
| TORRE OXIDADA                      |                                                                                      | CRITICIDAD                       | BAJA   |
| FOTO 1                             | FOTO 2                                                                               |                                  | FOTO 3 |
| N/A                                | N/A                                                                                  |                                  | N/A    |
| OTRAS OBSERVACIONES                |                                                                                      |                                  |        |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION                                                     | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD |        |
| N/A                                | N/A                                                                                  | N/A                              |        |
| TORRES                             | SPAT / OBRAS CIVILES                                                                 | CLIMATIZACION AA                 |        |
| N/A                                |  | N/A                              |        |