



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: ALIS
Nombre de Localidad: ALIS
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO ALIS
ID site: LI5583
CRQ: CRQ000000092376

Sticker Año mantenimiento




29/06/2026
12°16'51.497"S 75°47'11.238"W
LI5583 ALIS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



29/06/2026
12°16'51.503"S 75°47'11.340"W
LI5583 ALIS

DURANTE



29/06/2026
12°16'51.457"S 75°47'11.164"W
LI5583 ALIS


DESPUES



29/06/2026
12°16'51.448"S 75°47'11.332"W
LI5583 ALIS


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




29/06/2026
12°16'51.411"S 75°47'11.111"W
LI5583 ALIS

DURANTE



29/06/2026
12°16'51.423"S 75°47'11.111"W
LI5583 ALIS


DESPUES



29/06/2026
12°16'51.411"S 75°47'11.111"W
LI5583 ALIS


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




29/06/2026
12°16'51.417"S 75°47'11.110"W
LI5583 ALIS

DURANTE



29/06/2026
12°16'51.417"S 75°47'11.110"W
LI5583 ALIS

DESPUES



29/06/2026
12°16'51.408"S 75°47'11.112"W
LI5583 ALIS

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos