



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ALIS
Nombre de Localidad: ALIS
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO ALIS
ID site: LI5583
CRQ: CRQ000000092376

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/06/2026 12°16'51.455"S 75°47'11.201"W L15583 ALIS	 29/06/2026 12°16'51.469"S 75°47'11.228"W L15583 ALIS	 29/06/2026 12°16'51.529"S 75°47'11.119"W L15583 ALIS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/06/2026 12°16'51.488"S 75°47'11.143"W L15583 ALIS	 29/06/2026 12°16'51.448"S 75°47'11.181"W L15583 ALIS	 29/06/2026 12°16'51.534"S 75°47'11.175"W L15583 ALIS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/06/2026 12°16'51.488"S 75°47'11.143"W L15583 ALIS	 29/06/2026 12°16'51.488"S 75°47'11.143"W L15583 ALIS	 29/06/2026 12°16'51.488"S 75°47'11.143"W L15583 ALIS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/06/2026 12°16'51.488"S 75°47'11.143"W L15583 ALIS	 29/06/2026 12°16'51.488"S 75°47'11.143"W L15583 ALIS	 29/06/2026 12°16'51.488"S 75°47'11.143"W L15583 ALIS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/06/2026 12°16'51.488"S 75°47'11.143"W L15583 ALIS	 29/06/2026 12°16'51.488"S 75°47'11.143"W L15583 ALIS	 29/06/2026 12°16'51.488"S 75°47'11.143"W L15583 ALIS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A