



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CALDERA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CALDERA
ID site: LI5329
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC




FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	30-06-2026
Nombre de la localidad:	260184
ID:	20994
Nombre de autoridad local:	Verónica Llanos
Nombre responsable de mantenimiento:	Verónica Llanos
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	A/A
Volaje AC	A/A
Resistencias	N/A
Volaje de Baterías	A/A
Tableros de distribución	A/A
Aire Acondicionado	A/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	A/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	A/A
Luz de Emergencia	A/A
SEAT	A/A
Sistema de Puente a Tierra	A/A
Almacenamiento de Energía	A/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Fuente PSU, Router o HW	A/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	A/A
Antena	A/A
Sistema de Red	Estado
Conectores	A/A
Cables	A/A
Antenas	A/A
SWAN cables	A/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas Eléctricas	A/A
Tapetes	A/A
Cámara	A/A
Grabador de Video	A/A
Sensor de Humo	A/A
Estado de Puertas y paredes	Estado
Concertina	A/A
Entrada de agua	N/A
Estado de Mamparas/Torre	A/A
Autoprotección/Torre Ventrada	N/A
Salida de ventilación	A/A
Limpieza general de site	A/A

Forma representativa Claro
Nombre: Verónica Llanos
Cargo: DICEJA HUAURA
30/06/2026
11°05'16.500"S 77°27'28.376"W
LI5329 CALDERA

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A