



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: PALPA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026
Dirección: CP PALPA
ID site: LI5098
CRQ: CRQ000000089832

Sticker Año mantenimiento



29/06/2026
11°29'31.142"S 77°07'09.990"W
LI5098 PALPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



29/06/2026
11°29'31.142"S 77°07'09.990"W
LI5098 PALPA

DURANTE



29/06/2026
11°29'31.117"S 77°07'09.994"W
LI5098 PALPA

DESPUES



29/06/2026
11°29'31.117"S 77°07'09.994"W
LI5098 PALPA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



29/06/2026
11°29'31.142"S 77°07'09.990"W
LI5098 PALPA

DURANTE



29/06/2026
11°29'31.115"S 77°07'09.995"W
LI5098 PALPA

DESPUES



29/06/2026
11°29'31.115"S 77°07'09.995"W
LI5098 PALPA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



29/06/2026
11°29'31.142"S 77°07'09.990"W
LI5098 PALPA

DURANTE



29/06/2026
11°29'31.115"S 77°07'09.995"W
LI5098 PALPA

DESPUES



29/06/2026
11°29'31.150"S 77°07'09.995"W
LI5098 PALPA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES


N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES



DURANTE



DESPUES



LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES



DURANTE



DESPUES



TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general