



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: HUAROCHIRI FITEL
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Direccion: CP HUAROCHIRI
ID site: LI5179
CRQ: CRQ000000092060


Sticker Año mantenimiento



30/06/2026
12°08'09.920"S 76°13'52.914"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa




Dirección
Jirón Coronel Francisco Bolognesi Mz.69 - Lt.2, Huarochiri
15635, Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 12°8'6.18648"
Longitud
W 76°13'49.25892"
Distancia
0 m
Fecha
30/06/26 7:15 a. m.
Altitud
3107 m a.s.l

EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO


ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE




DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



DURANTE




DESPUES




VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO


ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES



DURANTE




DESPUES




MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC