




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: RACM2 HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Direccion: CP HUAROCHIRI - L4 M68
ID site: LI8922
CRQ: CRQ00000091984

Sticker Año mantenimiento



30/06/2026
12°08'00.039"S 76°13'25.769"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



30/06/2026
12°07'59.940"S 76°13'25.776"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DURANTE



30/06/2026
12°07'59.968"S 76°13'25.769"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DESPUES



30/06/2026
12°07'59.982"S 76°13'25.781"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



30/06/2026
12°07'59.961"S 76°13'25.798"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DURANTE



30/06/2026
12°07'59.991"S 76°13'25.722"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DESPUES



30/06/2026
12°07'59.943"S 76°13'25.819"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES




30/06/2026
12°07'59.999"S 76°13'25.834"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DURANTE



30/06/2026
12°07'59.987"S 76°13'25.794"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DESPUES



30/06/2026
12°07'59.965"S 76°13'25.819"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General