



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: RACM2 HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Dirección: CP HUAROCHIRI - L4 M68
ID site: LI8922
CRQ: CRQ000000091984

Sticker Año mantenimiento



30/06/2026
12°08'08.782"S 76°13'52.703"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Jirón Coronel Francisco Bolognesi Mz.69 - Lt.2, Huarochiri
15635, Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 12°8'6.18648"
Longitud
W 76°13'49.25892"
Distancia
0 m
Fecha
30/06/26 2:52 p. m.
Altitud
3107 m a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



30/06/2026
12°08'08.672"S 76°13'52.740"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DURANTE



30/06/2026
12°08'08.724"S 76°13'52.763"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DESPUES



30/06/2026
12°08'08.784"S 76°13'52.740"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



30/06/2026
12°08'08.742"S 76°13'52.724"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DURANTE



30/06/2026
12°08'08.777"S 76°13'52.804"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DESPUES



30/06/2026
12°08'08.767"S 76°13'52.724"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



30/06/2026
12°08'08.709"S 76°13'52.724"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DURANTE



30/06/2026
12°08'08.762"S 76°13'52.804"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DESPUES



30/06/2026
12°08'08.709"S 76°13'52.724"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES

REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO

ANTES	DURANTE	DESPUES


REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	NO	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC