




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Transmisión


Nombre de la Estacion: RACM2 HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Dirección: CP HUAROCHIRI - L4 M68
ID site: LI8922
CRQ: CRQ000000091984

Sticker Año mantenimiento



30/06/2026
12°08'08.773"S 76°13'52.826"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETEADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


ANTES



DURANTE




DESPUES




VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE TRANSMISION

Transporte	Estado	
Equipo Router o MW	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transmisión
Cable	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
Cable	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general