




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: LANGA FITEL
Nombre de Localidad: LANGA
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Direccion: CP LANGA
ID site: LI5189
CRQ: CRQ000000091981

Sticker Año mantenimiento




30/06/2026
12°07'38.649"S 76°25'14.981"W
LI5189 LANGA FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



30/06/2026
12°07'38.649"S 76°25'14.981"W
LI5189 LANGA FITEL

DURANTE



30/06/2026
12°07'38.649"S 76°25'14.981"W
LI5189 LANGA FITEL


DESPUES



30/06/2026
12°07'38.649"S 76°25'14.981"W
LI5189 LANGA FITEL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



30/06/2026
12°07'38.649"S 76°25'14.981"W
LI5189 LANGA FITEL

DURANTE



30/06/2026
12°07'38.649"S 76°25'14.981"W
LI5189 LANGA FITEL

DESPUES



30/06/2026
12°07'38.649"S 76°25'14.981"W
LI5189 LANGA FITEL


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




30/06/2026
12°07'38.649"S 76°25'14.981"W
LI5189 LANGA FITEL

DURANTE



30/06/2026
12°07'38.649"S 76°25'14.981"W
LI5189 LANGA FITEL

DESPUES



30/06/2026
12°07'38.649"S 76°25'14.981"W
LI5189 LANGA FITEL

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobre tensiones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos