



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: MIRAFLORES
Nombre de Localidad: MIRAFLORES
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO MIRAFLORES
ID site: LI5634
CRQ: CRQ000000092422

Sticker Año mantenimiento




Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]


ANTES



DURANTE




DESPUES



LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR


ANTES



DURANTE




DESPUES



LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES





DURANTE



DESPUES



REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/07/2026 12°16'25.665"S 75°51'06.072"W LJ5634 MIRAFLORES	 01/07/2026 12°16'25.649"S 75°51'06.114"W LJ5634 MIRAFLORES	 01/07/2026 12°16'25.611"S 75°51'06.160"W LJ5634 MIRAFLORES
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/07/2026 12°16'25.562"S 75°51'06.095"W LJ5634 MIRAFLORES	 01/07/2026 12°16'25.690"S 75°51'06.095"W LJ5634 MIRAFLORES	 01/07/2026 12°16'25.691"S 75°51'06.100"W LJ5634 MIRAFLORES

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales