



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: AYAUCA
Nombre de Localidad: ALLAUCA
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: AYAUCA
ID site: LI5590
CRQ: CRQ000000092378

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3**