



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: ATAVILLOS
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: CERRO COTOTONA CP PISCOCOTO ATAVILLOS BAJO HUARAL LIMA
ID site: LI1695
CRQ: CRQ000000092068

Sticker Año mantenimiento



01/07/2026
11°21'55.245"S 76°48'54.381"W
LI1695 ATAVILLOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°21'54.67752"
Longitud
W 76°48'54.17784"
Distancia
10 yd
Fecha
1/7/2026 10:05 a.m.
Altitud
2491 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



01/07/2026
11°21'55.245"S 76°48'54.381"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



01/07/2026
11°21'55.245"S 76°48'54.381"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



01/07/2026
11°21'55.245"S 76°48'54.381"W
LI1695 ATAVILLOS

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



01/07/2026
11°21'55.245"S 76°48'54.381"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



01/07/2026
11°21'55.245"S 76°48'54.381"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



01/07/2026
11°21'55.245"S 76°48'54.381"W
LI1695 ATAVILLOS

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



01/07/2026
11°21'55.245"S 76°48'54.381"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



01/07/2026
11°21'55.245"S 76°48'54.381"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



01/07/2026
11°21'55.245"S 76°48'54.381"W
LI1695 ATAVILLOS



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General