



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: AYAUCA
Nombre de Localidad: ALLAUCA
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: AYAUCA
ID site: LI5590
CRQ: CRQ000000092378

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta




FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 01-07-2026	
Nombre de la localidad: LI5590	
Nombre de autoridad local: Mtro. Alejandro Fernandez	
Nombre responsable de mantenimiento: WILSON PAUCAR SANCHEZ	
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Electrica	1.1.1.1
Volaje AC	1.1.1.2
Rectificadores	1.1.1.3
Volaje de Baterias	1.1.1.4
Tableros de Distribucion	1.1.1.5
Aire Acondicionado	1.1.1.6
Interrupciones termomagnéticas	1.1.1.7
Conductores electricos	1.1.1.8
Conectores y terminales	1.1.1.9
Luminarias	1.1.1.10
Luz de Baño	1.1.1.11
SPAT	1.1.1.12
Sistema de Puente a Tierra	1.1.1.13
Aterramiento Equipos	1.1.1.14
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Fuentes BBU, Batería o AGV	1.1.1.15
Tarjetas electrónicas	1.1.1.16
Cables	1.1.1.17
Aterramiento	1.1.1.18
Sistema Respaldo	Estado
Conectores	1.1.1.19
Cables	1.1.1.20
Antenas	1.1.1.21
Vistas cables	1.1.1.22
Seguridad Física interior	Estado
Clapa Electrica	1.1.1.23
Tarjetas	1.1.1.24
Cable a	1.1.1.25
Grabador de Video	1.1.1.26
Sensor de Humo	1.1.1.27
Otros cables - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	1.1.1.28
Conexiones	1.1.1.29
Filtración de agua	1.1.1.30
Estado de Vigilancia/Forro	1.1.1.31
Autocontrolado/Torre Ventada	1.1.1.32
Cable de video	1.1.1.33
Limpieza general de site	1.1.1.34

01/07/2026
12°35'28.013"S 76°02'16.742"W
LI5590 AYAUCA

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

