




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: LUPO
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Dirección: CP LUPO
ID site: LI5178
CRQ: CRQ000000092141

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



02/07/2026
12°05'03.902"S 76°14'57.701"W
LI5178 LUPO




Dirección: Echadero 15635, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud: S 12°5'1.04064"
Longitud: W 76°14'54.438"
Distancia: 0 m
Fecha: 2/07/26 7:18 a. m.
Altitud: 3363 m a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES

DURANTE


DESPUES



02/07/2026
12°05'03.982"S 76°14'57.592"W
LI5178 LUPO



02/07/2026
12°05'03.982"S 76°14'57.592"W
LI5178 LUPO



02/07/2026
12°05'03.961"S 76°14'57.594"W
LI5178 LUPO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES


ANTES

DURANTE

DESPUES



02/07/2026
12°05'04.011"S 76°14'57.594"W
LI5178 LUPO



02/07/2026
12°05'03.982"S 76°14'57.592"W
LI5178 LUPO




02/07/2026
12°05'03.904"S 76°14'57.594"W
LI5178 LUPO

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES

DURANTE


DESPUES



02/07/2026
12°05'03.991"S 76°14'57.565"W
LI5178 LUPO



02/07/2026
12°05'03.889"S 76°14'57.605"W
LI5178 LUPO



02/07/2026
12°05'03.953"S 76°14'57.564"W
LI5178 LUPO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos