




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: LUPO
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Dirección: CP LUPO
ID site: LI5178
CRQ: CRQ000000092141

Sticker Año mantenimiento



02/07/2026
12°05'01.028"S 76°14'54.458"W
LI5178 LUPO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa



Dirección
Echadero 15635, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°5'1.04064"
Longitud
W 76°14'54.438"
Distancia
0 m
Fecha
2/07/26 7:18 a. m.
Altitud
3363 m a.s.l


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



02/07/2026
12°05'01.028"S 76°14'54.458"W
LI5178 LUPO

DURANTE



02/07/2026
12°05'01.028"S 76°14'54.458"W
LI5178 LUPO


DESPUES



02/07/2026
12°05'01.028"S 76°14'54.458"W
LI5178 LUPO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




02/07/2026
12°05'01.028"S 76°14'54.458"W
LI5178 LUPO

DURANTE



02/07/2026
12°05'01.028"S 76°14'54.458"W
LI5178 LUPO


DESPUES



02/07/2026
12°05'01.028"S 76°14'54.458"W
LI5178 LUPO


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




02/07/2026
12°05'01.028"S 76°14'54.458"W
LI5178 LUPO

DURANTE




02/07/2026
12°05'01.028"S 76°14'54.458"W
LI5178 LUPO

DESPUES



02/07/2026
12°05'01.028"S 76°14'54.458"W
LI5178 LUPO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales