




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: LUPO
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Direccion: CP LUPO
ID site: LI5178
CRQ: CRQ215227174510

Sticker Año mantenimiento



02/07/2026
12°05'03.882"S 76°14'57.565"W
LI5178 LUPO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Echadero 15635, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°5'1.04064"
Longitud
W 76°14'54.438"
Distancia
0 m
Fecha
2/07/26 7:18 a. m.
Altitud
3363 m a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



02/07/2026
12°05'03.855"S 76°14'57.570"W
LI5178 LUPO

DURANTE



02/07/2026
12°05'03.866"S 76°14'57.533"W
LI5178 LUPO

DESPUES



02/07/2026
12°05'03.917"S 76°14'57.620"W
LI5178 LUPO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



02/07/2026
12°05'03.913"S 76°14'57.577"W
LI5178 LUPO

DURANTE



02/07/2026
12°05'03.866"S 76°14'57.608"W
LI5178 LUPO

DESPUES



02/07/2026
12°05'03.953"S 76°14'57.541"W
LI5178 LUPO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



02/07/2026
12°05'03.875"S 76°14'57.558"W
LI5178 LUPO

DURANTE



02/07/2026
12°05'03.949"S 76°14'57.635"W
LI5178 LUPO

DESPUES



02/07/2026
12°05'03.927"S 76°14'57.594"W
LI5178 LUPO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General