



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: LANGA
Nombre de Localidad: CUENCA
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Dirección: CL EL PORVENIR 115 - SAN JOSE DE CHORRILLOS
ID site: LI1192
CRQ: CRQ000000092068

Sticker Año mantenimiento



02/07/2026
12°08'47.545"S 76°26'10.028"W
LI1192 LANGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES



LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR


ANTES



DURANTE




DESPUES




LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales