




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LANGA
Nombre de Localidad: CUENCA
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Direccion: CL EL PORVENIR 115 - SAN JOSE DE CHORRILLOS
ID site: LI1192
CRQ: CRQ000000092068

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 02/07/2026 12°08'47.298"S 76°26'09.470"W LI1192 LANGA	 02/07/2026 12°08'47.298"S 76°26'09.470"W LI1192 LANGA	 02/07/2026 12°08'47.298"S 76°26'09.470"W LI1192 LANGA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 02/07/2026 12°08'47.3174"S 76°26'09.568"W LI1192 LANGA	 02/07/2026 12°08'47.310"S 76°26'09.599"W LI1192 LANGA	 02/07/2026 12°08'47.371"S 76°26'09.568"W LI1192 LANGA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 02/07/2026 12°08'47.308"S 76°26'09.568"W LI1192 LANGA	 02/07/2026 12°08'47.298"S 76°26'09.568"W LI1192 LANGA	 02/07/2026 12°08'47.378"S 76°26'09.572"W LI1192 LANGA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 02/07/2026 12°08'47.364"S 76°26'09.504"W LI1192 LANGA	 02/07/2026 12°08'47.354"S 76°26'09.511"W LI1192 LANGA	 02/07/2026 12°08'47.268"S 76°26'09.511"W LI1192 LANGA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 02/07/2026 12°08'47.377"S 76°26'09.467"W LI1192 LANGA	 02/07/2026 12°08'47.298"S 76°26'09.519"W LI1192 LANGA	 02/07/2026 12°08'47.308"S 76°26'09.530"W LI1192 LANGA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

