




REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estación: LANGA
Nombre de Localidad: CUENCA
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Dirección: CL EL PORVENIR 115 - SAN JOSE DE CHORRILLOS
ID site: LI1192
CRQ: CRQ000000092068

Sticker Año mantenimiento




02/07/2026
12°08'47.308"S 76°26'10.034"W
LI1192 LANGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES


ANTES



DURANTE




DESPUES




CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


ANTES




DURANTE



DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU



MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC