



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN MARTIN DE ORCOCOTO
Nombre de Localidad: CUENCA
Fecha: 03/07/2026 - 03/07/2026
Dirección: CP SAN MARTIN DE ORCOCOTO
ID site: LI5173
CRQ: CRQ000000092140

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/07/2026 12°06'26.891"S 76°27'36.387"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	03/07/2026 12°06'26.901"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	03/07/2026 12°06'26.867"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/07/2026 12°06'26.867"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	03/07/2026 12°06'26.907"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	03/07/2026 12°06'26.867"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/07/2026 12°06'26.867"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	03/07/2026 12°06'26.907"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	03/07/2026 12°06'26.867"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/07/2026 12°06'26.901"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	03/07/2026 12°06'26.959"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	03/07/2026 12°06'26.867"S 76°27'36.437"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/07/2026 12°06'26.902"S 76°27'36.443"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	03/07/2026 12°06'26.923"S 76°27'36.385"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO	03/07/2026 12°06'26.897"S 76°27'36.490"W LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

