



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: CASINTA
Nombre de Localidad: COLONIA
Fecha: 03/07/2026 - 03/07/2026
Dirección: CP CASINTA
ID site: LI5740
CRQ: CRQ000000092388

Sticker Año mantenimiento



03/07/2026
12°35'38.661"S 75°56'53.529"W
LI5740 CASINTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES

DURANTE

DESPUES

N/A

N/A

N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES

DURANTE

DESPUES



LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES

DURANTE

DESPUES



TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general