



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: CABUYAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 06/07/2026 - 06/07/2026
Dirección: ENTRADA SUAREZ S/N - CP CABUYAL
ID site: LI4932
CRQ: CRQ000000095402

Sticker Año mantenimiento



06/07/2026
11°26'58.500"S 77°13'03.357"W
LI4932 CABUYAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




06/07/2026
11°26'58.400"S 77°13'03.357"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



06/07/2026
11°26'58.400"S 77°13'03.357"W
LI4932 CABUYAL

DESPUES



06/07/2026
11°26'58.400"S 77°13'03.357"W
LI4932 CABUYAL

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



06/07/2026
11°26'58.400"S 77°13'03.357"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



06/07/2026
11°26'58.400"S 77°13'03.357"W
LI4932 CABUYAL


DESPUES



06/07/2026
11°26'58.400"S 77°13'03.357"W
LI4932 CABUYAL


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



06/07/2026
11°26'58.400"S 77°13'03.357"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



06/07/2026
11°26'58.426"S 77°13'03.344"W
LI4932 CABUYAL

DESPUES




06/07/2026
11°26'58.454"S 77°13'03.399"W
LI4932 CABUYAL

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC