



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: CABUYAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 06/07/2026 - 06/07/2026
Direccion: ENTRADA SUAREZ S/N - CP CABUYAL
ID site: LI4932
CRQ: CRQ00000095402

Sticker Año mantenimiento



06/07/2026
11°26'55.609"S 77°12'59.983"W
LI4932 CABUYAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



06/07/2026
11°26'55.609"S 77°12'59.983"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



06/07/2026
11°26'55.609"S 77°12'59.983"W
LI4932 CABUYAL

DESPUES



06/07/2026
11°26'55.609"S 77°12'59.983"W
LI4932 CABUYAL

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	NO	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	NO	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	NO	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	NO	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	NO	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	NO	Observar el buen estado de los conectores y terminales