



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: HUANCAYA
Nombre de Localidad: HUANCAYA
Fecha: 07/07/2026 - 07/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANCAYA
ID site: LI5628
CRQ: CRQ00000095573

Sticker Año mantenimiento




07/07/2026
12°12'02.784"S 75°47'51.545"W
LI5628 HUANCAYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES




07/07/2026
12°12'02.769"S 75°47'51.488"W
LI5628 HUANCAYA

DURANTE



07/07/2026
12°12'02.662"S 75°47'51.533"W
LI5628 HUANCAYA


DESPUES



07/07/2026
12°12'02.754"S 75°47'51.861"W
LI5628 HUANCAYA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




07/07/2026
12°12'02.698"S 75°47'51.807"W
LI5628 HUANCAYA

DURANTE



07/07/2026
12°12'02.728"S 75°47'51.497"W
LI5628 HUANCAYA

DESPUES



07/07/2026
12°12'02.788"S 75°47'51.493"W
LI5628 HUANCAYA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




07/07/2026
12°12'02.772"S 75°47'51.483"W
LI5628 HUANCAYA

DURANTE



07/07/2026
12°12'02.719"S 75°47'51.827"W
LI5628 HUANCAYA

DESPUES



07/07/2026
12°12'02.664"S 75°47'51.823"W
LI5628 HUANCAYA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales