



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: FUMAGACHI
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 07/07/2026 - 07/07/2026
Dirección: PARCELA A29 EX FUNDO CHACACA (ALT KM 156 CA PANAMERICANA NORTE)
ID site: LI1565
CRQ: CRQ000000095533

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/07/2026 11°08'49.710"S 77°36'28.172"W L11555 FUMAGACHI	 07/07/2026 11°08'49.710"S 77°36'28.172"W L11555 FUMAGACHI	 07/07/2026 11°08'49.710"S 77°36'28.172"W L11555 FUMAGACHI

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/07/2026 11°08'49.799"S 77°36'28.272"W L11555 FUMAGACHI	 07/07/2026 11°08'49.704"S 77°36'28.261"W L11555 FUMAGACHI	 07/07/2026 11°08'49.796"S 77°36'28.225"W L11555 FUMAGACHI

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/07/2026 11°08'49.710"S 77°36'28.172"W L11555 FUMAGACHI	 07/07/2026 11°08'49.710"S 77°36'28.172"W L11555 FUMAGACHI	 07/07/2026 11°08'49.710"S 77°36'28.172"W L11555 FUMAGACHI

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general