



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: ESPERANZA CENTRAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Direccion: CP ESPERANZA CENTRAL
ID site: LI4853
CRQ: CRQ000000095376

Sticker Año mantenimiento




08/07/2026
11°26'18.569"S 77°13'19.354"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



08/07/2026
11°26'18.495"S 77°13'19.355"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL

DURANTE



08/07/2026
11°26'18.530"S 77°13'19.355"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL

DESPUES



08/07/2026
11°26'18.539"S 77°13'19.357"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



08/07/2026
11°26'18.542"S 77°13'19.354"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL

DURANTE



08/07/2026
11°26'18.504"S 77°13'19.355"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL

DESPUES



08/07/2026
11°26'18.545"S 77°13'19.357"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



08/07/2026
11°26'18.606"S 77°13'19.352"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL

DURANTE



08/07/2026
11°26'18.478"S 77°13'19.430"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL

DESPUES




08/07/2026
11°26'18.516"S 77°13'19.347"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC