




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: TANTA
Nombre de Localidad: TANTA
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Dirección: GLORIAPAMPA TANTA YAUYOS LIMA
ID site: LI1557
CRQ: CRQ000000095486

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/07/2026 12°07'26.001"S 76°00'47.900"W L11557 TANTA	 08/07/2026 12°07'26.004"S 76°00'47.869"W L11557 TANTA	 08/07/2026 12°07'26.088"S 76°00'47.911"W L11557 TANTA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/07/2026 12°07'26.040"S 76°00'47.914"W L11557 TANTA	 08/07/2026 12°07'26.047"S 76°00'47.864"W L11557 TANTA	 08/07/2026 12°07'26.065"S 76°00'47.906"W L11557 TANTA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/07/2026 12°07'26.007"S 76°00'47.910"W L11557 TANTA	 08/07/2026 12°07'26.012"S 76°00'47.910"W L11557 TANTA	 08/07/2026 12°07'26.096"S 76°00'47.907"W L11557 TANTA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/07/2026 12°07'26.111"S 76°00'47.903"W L11557 TANTA	 08/07/2026 12°07'26.118"S 76°00'47.903"W L11557 TANTA	 08/07/2026 12°07'26.083"S 76°00'47.907"W L11557 TANTA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/07/2026 12°07'26.122"S 76°00'47.908"W L11557 TANTA	 08/07/2026 12°07'26.014"S 76°00'47.903"W L11557 TANTA	 08/07/2026 12°07'26.104"S 76°00'47.907"W L11557 TANTA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A