



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: PALLAC
Nombre de Localidad: ATAVILLOS BAJO
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PALLAC
ID site: LI5088
CRQ: CRQ000000095554

Sticker Año mantenimiento




08/07/2026
11°20'53.183"S 76°48'22.078"W
LI5088 PALLAC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



08/07/2026
11°20'53'302"S 76°48'22.078"W
LI5088 PALLAC

DURANTE



08/07/2026
11°20'53'274"S 76°48'22.084"W
LI5088 PALLAC

DESPUES



08/07/2026
11°20'53'196"S 76°48'22.043"W
LI5088 PALLAC

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



08/07/2026
11°20'53'302"S 76°48'22.078"W
LI5088 PALLAC

DURANTE



08/07/2026
11°20'53'274"S 76°48'22.084"W
LI5088 PALLAC

DESPUES



08/07/2026
11°20'53'196"S 76°48'22.043"W
LI5088 PALLAC


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



08/07/2026
11°20'53'196"S 76°48'22.025"W
LI5088 PALLAC

DURANTE



08/07/2026
11°20'53'197"S 76°48'21.996"W
LI5088 PALLAC

DESPUES




08/07/2026
11°20'53'192"S 76°48'22.043"W
LI5088 PALLAC

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC