




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: MARIATANA
Nombre de Localidad: MARIATANA
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: LOMA HUANCACHA
ID site: LI1555
CRQ: CRQ00000095561

Sticker Año mantenimiento




09/07/2026
12°14'16.776"S 76°19'33.270"W
LI1555 MARIATANA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



09/07/2026
12°14'16.776"S 76°19'33.270"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'16.776"S 76°19'33.270"W
LI1555 MARIATANA


DESPUES



09/07/2026
12°14'16.779"S 76°19'33.256"W
LI1555 MARIATANA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



09/07/2026
12°14'16.779"S 76°19'33.259"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'16.836"S 76°19'33.259"W
LI1555 MARIATANA


DESPUES



09/07/2026
12°14'16.832"S 76°19'33.264"W
LI1555 MARIATANA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




09/07/2026
12°14'16.865"S 76°19'33.324"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'16.764"S 76°19'33.318"W
LI1555 MARIATANA

DESPUES



09/07/2026
12°14'16.869"S 76°19'33.264"W
LI1555 MARIATANA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos