




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: MARIATANA
Nombre de Localidad: MARIATANA
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Direccion: LOMA HUANCACHA
ID site: LI1555
CRQ: CRQ000000095561

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
12°14'09.416"S 76°19'23.190"W
LI1555 MARIATANA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



09/07/2026
12°14'09.416"S 76°19'23.190"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'09.416"S 76°19'23.190"W
LI1555 MARIATANA

DESPUES



09/07/2026
12°14'09.416"S 76°19'23.190"W
LI1555 MARIATANA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



09/07/2026
12°14'09.416"S 76°19'23.190"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'09.416"S 76°19'23.190"W
LI1555 MARIATANA

DESPUES



09/07/2026
12°14'09.416"S 76°19'23.190"W
LI1555 MARIATANA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



09/07/2026
12°14'09.416"S 76°19'23.190"W
LI1555 MARIATANA

DURANTE



09/07/2026
12°14'09.416"S 76°19'23.190"W
LI1555 MARIATANA

DESPUES



09/07/2026
12°14'09.416"S 76°19'23.190"W
LI1555 MARIATANA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos