




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: PALLAC
Nombre de Localidad: ATAVILLOS BAJO
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PALLAC
ID site: LI5088
CRQ: CRQ000000095546

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
11°20'53.466"S 76°48'22.084"W
LI5088 PALLAC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



09/07/2026
11°20'53.466"S 76°48'22.084"W
LI5088 PALLAC

DURANTE



09/07/2026
11°20'53.466"S 76°48'22.084"W
LI5088 PALLAC

DESPUES



09/07/2026
11°20'53.466"S 76°48'22.084"W
LI5088 PALLAC

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	NO	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	NO	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales