




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SAN LORENZO DE QUINTI
Nombre de Localidad: SAN LORENZO DE QUINTI
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: SAN LORENZO DE QUINTI
ID site: LI5211
CRQ: CRQ000000095562

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

MEDIA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



CORCERTINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A		N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	