



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ESPERANZA BAJA
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Dirección: CP ESPERANZA BAJA
ID site: LI4942
CRQ: CRQ000000095455

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
09/07/2026 11°27'19.280"S 77°14'50.509"W LI4942 ESPERANZA BAJA	09/07/2026 11°27'19.280"S 77°14'50.495"W LI4942 ESPERANZA BAJA	09/07/2026 11°27'19.318"S 77°14'50.501"W LI4942 ESPERANZA BAJA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
09/07/2026 11°27'19.280"S 77°14'50.541"W LI4942 ESPERANZA BAJA	09/07/2026 11°27'19.280"S 77°14'50.495"W LI4942 ESPERANZA BAJA	09/07/2026 11°27'19.376"S 77°14'50.599"W LI4942 ESPERANZA BAJA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
09/07/2026 11°27'19.280"S 77°14'50.495"W LI4942 ESPERANZA BAJA	09/07/2026 11°27'19.280"S 77°14'50.495"W LI4942 ESPERANZA BAJA	09/07/2026 11°27'19.280"S 77°14'50.495"W LI4942 ESPERANZA BAJA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
09/07/2026 11°27'19.280"S 77°14'50.579"W LI4942 ESPERANZA BAJA	09/07/2026 11°27'19.280"S 77°14'50.579"W LI4942 ESPERANZA BAJA	09/07/2026 11°27'19.271"S 77°14'50.481"W LI4942 ESPERANZA BAJA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
09/07/2026 11°27'19.283"S 77°14'50.548"W LI4942 ESPERANZA BAJA	09/07/2026 11°27'19.342"S 77°14'50.603"W LI4942 ESPERANZA BAJA	09/07/2026 11°27'19.261"S 77°14'50.585"W LI4942 ESPERANZA BAJA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

